

ドライブレコーダが とらえた衝撃映像

～交通事故はこうして起きた～



事故47場面
ヒヤリハット19場面



【商品の特徴】

1. 車対車・車対二輪車・車対自転車・車対歩行者の様々な事故（右直事故・左折巻き込み事故・出会い頭事故・追突事故など）やヒヤリハット（昼間・夜間・薄暮／晴天・雨天等）全66場面（1シーン20秒）を収録
2. 学科教習や高齢者講習、初心運転者講習などの各種講習のほか、企業研修などに幅広く活用が可能
3. 学科名人（当社デジタル学科教習システム）との併用でさらに効果的な学科教習の実現が可能



D1001 【事故】
 交差点右折時
 直進二輪車と衝突



D1006 【ヒヤリ】
 交差点直進時
 残存右折車両と衝突危険



D1002 【事故】
 交差点右折時
 一時不停止で自転車と衝突



D1007 【ヒヤリ】
 交差点直進時
 前車が左折中止して急発進




D1003 【ヒヤリ】
 交差点右折時
 対向直進車が接近



D1008 【ヒヤリ】
 交差点直進時
 左折待ち車両を避けて無理な車線変更



D1004 【事故】
 交差点直進時
 右側車線の車が接触



D1009 【ヒヤリ】
 薄暮・交差点直進時
 右方からの自転車と衝突危険



D1005 【事故】
 交差点直進時
 横断歩道で歩行者が飛び出し衝突




D1010 【事故】
 交差点左折時
 左後方からの直進二輪車と衝突



D1011 **【事故】**
交差点左折時
左後方からの直進自転車と接触




D1016 **【事故】**
交差点出会い頭
右方からの車と衝突



D1012 **【事故】**
交差点直進時
急停止の前車に追突



D1017 **【事故】**
交差点出会い頭
右方からの一時不停止車と衝突



D1013 **【事故】**
交差点右折時
信号待ちの前車に追突




D1018 **【事故】**
交差点発進時
右後方からの自転車と衝突




D1014 **【事故】**
交差点
緊急自動車の接近で停止の前車に追突



D1019 **【事故】**
雨・交差点直進時
対向右折車と衝突



D1015 **【事故】**
雨・交差点直進時
左折待ちで停止の前車に追突




D1020 **【事故】**
雨・交差点直進時
左方進入車と衝突



D1021 【事故】

雨・交差点直進時
赤信号で停止の二輪車に追突



D1026 【ヒヤリ】

夜間・交差点右折時
直進前車が急に右折



D1022 【事故】

雨・交差点出会い頭
右方からの車と衝突




D1027 【ヒヤリ】

夜間・交差点右折時
横断歩道に歩行者




D1023 【ヒヤリ】

薄暮・交差点右折時
対向直進車が接近




D1028 【事故】

夜間・交差点直進時
信号無視の左方直進車と衝突




D1024 【事故】

夜間・交差点右折時
対向直進車に衝突




D1029 【事故】

夜間・交差点直進時
右折二輪車と衝突




D1025 【ヒヤリ】

夜間・交差点右折時
対向直進車が接近




D1030 【事故】

夜間・交差点左折時
右方からの直進車と衝突




D1031 【事故】

夜間・交差点左折時
左後方からの直進二輪車と衝突




D1036 【事故】

夜間・交差点左折時
歩行者の横断待ちで停止の前車に追突




D1032 【事故】

夜間・交差点左折時
右方からの自転車と衝突



D1037 【事故】

夜間・単路
赤信号で停止中に追突され、
反動で前車に追突




D1033 【ヒヤリ】

夜間・交差点左折時
対向車線にはみ出し進入




D1038 【事故】

夜間・交差点出会い頭
左方からの自転車と衝突




D1034 【ヒヤリ】

夜間・交差点左折時
横断歩道を右方から歩行者が横断




D1039 【事故】

夜間雨・交差点直進時
対向右折車に衝突



D1035 【ヒヤリ】

夜間・交差点左折時
横断歩道を左方から自転車が通行



D1040 【事故】

夜間雨・単路直進時
横断歩道で停止の前車に追突



D1041 【事故】

単路直進時

急停止の前車に接触



D1046 【ヒヤリ】

単路直進時

急停止の前車に追突危険



D1042 【事故】

単路直進時

急な進路変更の左方車に衝突



D1047 【事故】

雨・単路直進時

右折待ちで停止の前車に追突



D1043 【事故】

単路直進時


無謀横断の歩行者と衝突



D1048 【事故】

雨・単路直進時

急停止の前車に追突



D1044 【事故】

単路直進時


渋滞中の車の陰から出てきた
自転車と衝突



D1049 【事故】

雨・単路発進時


右側方通過車と接触



D1045 【ヒヤリ】

薄暮・単路直進時


前車の急ブレーキで追突危険




D1050 【事故】

夜間・単路直進時


路端から発進の車に衝突



D1051 【事故】
夜間・単路直進時
左後方からの原付車と衝突




D1056 【事故】
夜間・単路直進時
信号待ちで停止の前車に追突




D1052 【ヒヤリ】
夜間・単路直進時
赤信号で停止の前車に追突危険




D1057 【事故】
夜間・単路直進時
渋滞で停止の前車に追突




D1053 【ヒヤリ】
夜間・単路直進時
右側車線二輪車が突然車線変更




D1058 【事故】
夜間・単路
停車中に追突される



D1054 【ヒヤリ】
夜間・単路直進時
右側車線の車が強引な横切り



D1059 【事故】
夜間雨・単路直進時
対向自転車と衝突



D1055 【ヒヤリ】
夜間・単路直進時
左方からの自転車と衝突危険




D1060 【ヒヤリ】
左カーブ直進時
左側GSから車が発進




D1061 【事故】

雨・高速道路直進時
右カーブで右側壁に衝突




D1062 【事故】

夜間・高速道路走行時
急な進路変更の左方車に衝突




D1063 【事故】

夜間・高速道路 IC 直進時
料金所で ETC バーに衝突



D1064 【事故】

夜間・高速道路
渋滞中の最後尾車両に追突



D1065 【事故】

地下駐車場進入時
右方からの自転車と衝突



D1066 【事故】

ホテル玄関前発進時
右後方からの車と接触

- ①このCDは、パソコン再生専用で作られておりますので、一般のCD/DVDプレーヤーでの再生は出来ません。
- ②アップル社製のMacintoshPCで再生する場合は、Windows Media Playerをダウンロードする必要があります。
- ③本製品に収録されている映像を無断で複製したり、ネットワーク等を通じて配信することは、著作権法により禁じられています。